

## Tagservice rapport












Karakter	Anslået levetid	Kriterie	Handling
1 = Meget god eller nyt	8 år eller mere	Ingen skader: Emne intakt	Almindelig renholdelse.
2 = Rimelig god	5 - 8 år	Ingen skader: Emne har kun mindre slidtage.	Almindelig renholdelse.
3 = Middel	3 - 5 år	Mindre synlige tegn på begyndende slidtage.	Almindelig renholdelse, mindre reparationer, planlagt eller forbyggende vedligehold må påregnes.
4 = Mindre god	1 - 3 år	Synlige tegn på begyndende slidtage.	Større reparationer, planlagt eller forebyggende vedligehold må påregnes.
5 = Meget dårlig	0 - 1 år	Store skader i emne, omfattende slitage.	Udskiftning tilrådes snarest.

### Hørsholm Park → Hørsholm Park 10-16.

<b>Projekt:</b>	[3453] Hørsholm Park → Hørsholm Park 10-16.		
<b>Id-nummer:</b>	TAG-2790	<b>Oprettet af:</b>	Martin Konge
<b>Skema:</b>	Tagservice rapport	<b>Oprettet:</b>	09-03-2021 09:24
<b>Tag ?:</b>	Blok L. 10-16.	<b>Faggruppe:</b>	Tagdækker, Servicegruppen



Spørgsmål:	Besvarelse:	Dato	Af	
Tagdækning				
1. Tagbelægning	Derbigum SP 4	09-03-2021 09:25	MK	
2. Tagets generelle tilstand	1. Meget god eller nyt 8 år eller mere.	09-03-2021 09:25	MK	
3. Lunker	Rimelig god = 2	09-03-2021 09:26	MK	
4. Manglende granulat	Ikke relevant	09-03-2021 09:26	MK	
5. Begyndende revner	Meget god = 1	09-03-2021 09:26	MK	
6. Samlinger trækker sig	Meget god = 1	09-03-2021 09:26	MK	

7. Gennemføringer	Meget god = 1	09-03-2021 09:26	MK	
8. Fuger v. gennemføringer	Meget god = 1	09-03-2021 09:26	MK	
9. Opkanter, frihøjde (14 cm ideelt)	Mindre god = 4	09-03-2021 09:27	MK	
10. Skotrender	Meget god = 1	09-03-2021 09:27	MK	
11. Inddækninger	Rimelig god = 2	09-03-2021 09:28	MK	
12. Sternkapsler	Meget god = 1	09-03-2021 09:28	MK	
13. Tagfod	Ikke relevant	09-03-2021 09:28	MK	
14. Tagbrønde alm.	Meget god = 1	09-03-2021 09:29	MK	
15. UV-tagbrønde	Ikke relevant	09-03-2021 09:29	MK	
16. Mosbegrøning	Ikke relevant	09-03-2021 09:29	MK	
Ovenlys				
17. Kupler	Mindre god = 4	09-03-2021 09:30	MK	
18. Inddækninger	Meget god = 1	09-03-2021 09:30	MK	
19. Mosbegrøning /alger	Ikke relevant	09-03-2021 09:30	MK	
Diverse				
20. Hætter	Meget god = 1	09-03-2021 09:31	MK	
21. Ventilation	Meget god = 1	09-03-2021 09:31	MK	
22. Murkrone	Ikke relevant	09-03-2021 09:31	MK	
23. Tagrender	Ikke relevant	09-03-2021 09:31	MK	
Faldsikring				
24. Faldsikring	Ja	09-03-2021 09:31	MK	
25. Type	ABS	09-03-2021 09:32	MK	

26. Serviceeftersyn	Ja	09-03-2021 09:32	MK	
27. Fejl på Faldsikring	Nej	09-03-2021 09:32	MK	
28. Stiger - Efterset	Ikke relevant	09-03-2021 09:32	MK	
Servicelog				
29. Servicelog	- Ingen serviceaftale - Ingen rengøring foretaget	09-03-2021 09:33	MK	

**Dokumentation for - 1.**  
*Tagbelægning*



**Dokumentation for - 3. Lunger**



**Dokumentation for - 7.**  
*Gennemføringer*



**Dokumentation for - 8. Fuger v.**  
*gennemføringer*



**Dokumentation for - 9. Opkanter,  
frihøjde (14 cm ideelt)**



**Dokumentation for - 11.  
Inddækninger**





**Dokumentation for - 12.**  
*Sternkapsler*



**Dokumentation for - 14.**  
*Tagbrønde alm.*



**Dokumentation for - 17. Kupler**



**Dokumentation for - 18.  
Inddækninger**



**Dokumentation for - 20. Hætter**



**Dokumentation for - 21.  
Ventilation**





**Dokumentation for - 24.**  
*Faldsikring*

