

Tagservice rapport









Karakter	Anslået levetid	Kriterie	Handling
1 = Meget god eller nyt	8 år eller mere	Ingen skader: Emne intakt	Almindelig renholdelse.
2 = Rimelig god	5 - 8 år	Ingen skader: Emne har kun mindre slidtage.	Almindelig renholdelse.
3 = Middel	3 - 5 år	Mindre synlige tegn på begyndende slidtage.	Almindelig renholdelse, mindre reparationer, planlagt eller forbyggende vedligehold må påregnes.
4 = Mindre god	1 - 3 år	Synlige tegn på begyndende slidtage.	Større reparationer, planlagt eller forebyggende vedligehold må påregnes.
5 = Meget dårlig	0 - 1 år	Store skader i emne, omfattende slitage.	Udskiftning tilrådes snarest.



EF Hørsholm Park, Tagservice 2023. → Hørsholm Park 3-5.

Projekt:	[3934-002] EF Hørsholm Park, Tagservice 2023. → Hørsholm Park 3-5.		
Id-nummer:	TAG-6118	Oprettet af:	Janus Wartou Mortensen
Skema:	Tagservice rapport.	Oprettet:	13-11-2023 08:42
Tag ?:	Hørsholm park 3-5	Faggruppe:	Tagdækker, Servicegruppen



Spørgsmål:	Besvarelse:	Dato	Af	
Tagdækning				
1. Tagbelægning	Derbigum SP 4	13-11-2023 08:25	JW	
2. Tagets generelle tilstand	1. Meget god eller nyt 8 år eller mere.	13-11-2023 08:25	JW	
3. Lunger	Rimelig god = 2	13-11-2023 08:25	JW	
4. Manglende granulat	Ikke relevant	13-11-2023 08:25	JW	
5. Begyndende revner	Meget god = 1	13-11-2023 08:25	JW	
6. Samlinger trækker sig	Meget god = 1	13-11-2023 08:25	JW	




7. Gennemføringer	Meget god = 1	13-11-2023 08:25	JW	
8. Fuger v. gennemføringer	Ikke relevant	13-11-2023 08:25	JW	
9. Opkanter, frihøjde (14 cm ideelt)	Ikke relevant	13-11-2023 08:25	JW	
10. Fuger v. løskanter - klemskinner	Ikke relevant	13-11-2023 08:25	JW	
11. Skotrender - Kasserende	Rimelig god = 2	13-11-2023 08:25	JW	
12. Inddækninger	Meget god = 1	13-11-2023 08:25	JW	
13. Sternkapsler	Meget god = 1	13-11-2023 08:25	JW	
14. Tagfod	Ikke relevant	13-11-2023 08:25	JW	
15. Tagrender	Ikke relevant	13-11-2023 08:25	JW	
16. Tagbrønde alm.	Meget god = 1	13-11-2023 08:25	JW	
17. UV-tagbrønde	Ikke relevant	13-11-2023 08:25	JW	
18. Mosbegroning	Meget god = 1	13-11-2023 08:25	JW	
Ovenlys				
19. Kupler	Meget god = 1	13-11-2023 08:25	JW	
20. Inddækninger	Meget god = 1	13-11-2023 08:25	JW	
21. Mosbegroning /alger	Meget god = 1	13-11-2023 08:25	JW	
Diverse				
22. Hætter	Ikke relevant	13-11-2023 08:25	JW	
23. Ventilation	Rimelig god = 2	13-11-2023 08:25	JW	
24. Murkrone	Ikke relevant	13-11-2023 08:25	JW	
Faldsikring				
25. Faldsikring	Ja	13-11-2023 08:25	JW	

26. Serviceeftersyn	Ja	13-11-2023 08:25	JW	
Kommentar 01 2024				
27. Type	Wire system med opstander.	13-11-2023 08:25	JW	
Kommentar Og ankerpunkt				
28. Fejl på Faldsikring	Nej	13-11-2023 08:25	JW	
29. Stiger - Efterset	Ikke relevant	13-11-2023 08:25	JW	
Servicelog				
30. Servicelog	- Jf. serviceaftale - Rengøring foretaget - Ingen skader konstateret	13-11-2023 08:25	JW	

**Dokumentation for - 2. Tagets
generelle tilstand**



Dokumentation for - 3. Lunker



Dokumentation for - 5.
Begyndende revner



Dokumentation for - 6.
Samlinger trækker sig




Dokumentation for - 7.
Gennemføringer








Dokumentation for - 11.
Skotrender - Kasserende




Dokumentation for - 12.
Inddækninger











Dokumentation for - 13.
Sternkapsler






Dokumentation for - 16.
Tagbrønde alm.






Dokumentation for - 18.
Mosbegroning



Dokumentation for - 19. Kupler





Dokumentation for - 23.
Ventilation





Dokumentation for - 26.
Serviceeftersyn



Dokumentation for - 27. Type

